INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Szlifierka kątowa akumulatorowa

Model M22285

UWAGA

Pracuj tylko z założoną osłoną i trzymaj szlifierkę oburącz, z rękojeścią dodatkową – zablokowana tarcza powoduje gwałtowny odrzut. Dopuszczalna prędkość tarczy musi być co najmniej równa maksymalnej prędkości szlifierki. Przed wymianą tarczy wyjmij akumulator.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Akumulatorowa szlifierka kątowa 21 V (0,9 kW, tarcza 125 mm, 3000–10000 obr/min) do cięcia, szlifowania i szczotkowania metalu i kamienia bez chłodzenia wodą lub emulsją. Nie do polerowania ani żłobienia w drewnie.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Odrzut:** zablokowanie lub zahaczenie tarczy, praca na narożnikach i krawędziach.
- **Rozerwanie tarczy:** uszkodzona, za duża lub zbyt wolna tarcza, brak osłony.
- **Iskry, odpryski i pył:** obrażenia oczu, zapłon materiałów palnych, szkodliwy pył.
- **Akumulator i instalacje:** zwarcie lub uszkodzenie akumulatora, ukryte przewody i rury w ścianie.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Przylegające okulary lub osłona twarzy, maska przeciwpyłowa, ochronniki słuchu, rękawice i fartuch; bez luźnej odzieży.
- Używaj tylko oryginalnego akumulatora i ładowarki; przed zakładaniem akumulatora włącznik w pozycji wyłączonej.
- Obejrzyj tarczę przed użyciem; nową lub po upadku uruchom na 60 s w bezpiecznej pozycji.
- Ustaw osłonę tak, by chroniła przed iskrami; nie stój w linii obracającej się tarczy.
- Osoby postronne trzymaj z dala; każdy w strefie pracy stosuje środki ochrony.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** pracy bez osłony, bez rękojeści dodatkowej i z niekompletnym narzędziem.
- **ZAKAZ** używania tarcz łańcuchowych i zębatych oraz tarcz szlifierskich do cięcia.
- **ZAKAZ** szlifowania boczną powierzchnią tarczy tnącej i stosowania zużytych tarcz od większych szlifierek.
- **ZAKAZ** pracy na mokro, z chłodziwem i w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w atmosferze wybuchowej.
- **ZAKAZ** odkładania i przenoszenia szlifierki przed całkowitym zatrzymaniem tarczy.
- **ZAKAZ** obsługi przez dzieci, osoby niezapoznane z instrukcją i pod wpływem alkoholu lub leków.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Osłona:** Przy wyjętym akumulatorze nałóż osłonę na kołnierz wrzeciona, ustaw ją do rodzaju pracy i zablokuj dźwignią.
2. **Tarcza:** Wciśnij blokadę wrzeciona (tylko przy nieruchomym wrzecionie), załóż tarczę i dokręć nakrętkę kluczem; sprawdź kierunek strzałki.
3. **Praca:** Włóż akumulator; trzymaj oburącz, w pozycji pozwalającej przeciwstawić się odrzutowi; nie wznawiaj cięcia z tarczą w materiale.
4. **Zakończenie:** Przy zakleszczeniu wyłącz i trzymaj w bezruchu do zatrzymania tarczy; nie dotykaj gorącej tarczy.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Przed konserwacją wyjmij akumulator; czyść szczotką i sprężonym powietrzem – bez wody; regularnie czyść szczeliny wentylacyjne.
- Nie dotykaj tarczy przed ostygnięciem; sprawdzaj osłonę i kołnierze mocujące.
- Przechowuj w suchym miejscu o stałej temperaturze, poza zasięgiem dzieci; akumulator osobno, z dala od metalowych przedmiotów.

07 UTYLIZACJA

- Zużytego elektronarzędzia i akumulatora nie wyrzucaj z odpadami komunalnymi. Przekaż je do punktu zbiórki WEEE i baterii.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M22285
Napięcie zasilania	21 V DC
Moc znamionowa	0,9 kW
Prędkość obrotowa	3000–10000 obr/min
Średnica tarczy	125 mm
Mocowanie tarczy	M14
Hałas LwA / LpA	88 / 80 dB(A) (K = 3)
Drgania	4,0 m/s² (K = 1,5)

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl