INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA

Elektroniczna waga hakowa 1 t / 2 t

Model M90167 / M90169

UWAGA

Nie przeciążaj wagi i nie przebywaj pod zawieszonym ładunkiem. Przed każdym użyciem sprawdź haki i konstrukcję, na której wisi waga – musi wytrzymać wagę wraz z ładunkiem. Nie pozostawiaj ładunku zawieszonego na wadze przez długi czas.

01 PRZEZNACZENIE PRODUKTU

- Elektroniczna waga hakowa (dźwigowa) z wyświetlaczem LCD, pilotem i akumulatorem, do ważenia ładunków zawieszonych do 1000 kg lub 2000 kg; klasa dokładności III.

02 KLUCZOWE ZAGROŻENIA I RYZYKA

- **Spadnięcie ładunku:** przeciążenie, uszkodzony lub wygięty hak, słaba konstrukcja nośna.
- **Przygniecenie:** przebywanie pod zawieszonym ładunkiem.
- **Uszkodzenie ogniwa:** przeciążenie, silne wibracje, długotrwały deszcz.
- **Akumulator:** głębokie rozładowanie, uszkodzony adapter.

03 ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ (ŚOI) I BEZPIECZEŃSTWO

- Rękawice robocze, kask i obuwie ochronne przy pracy z ładunkami.
- Przed pracą obejrzyj wagę, hak ładunku i hak zawieszenia – bez uszkodzeń, wygięć, pęknięć.
- Sprawdź, czy konstrukcja nośna wytrzyma wagę wraz z ładunkiem.
- Zawieszaj ładunek centralnie, bez pochylania i mimośrodu.
- Regularnie ładuj akumulator; rozgrzej wagę 3–5 min przed ważeniem.

04 NIEWŁAŚCIWE ZASTOSOWANIE (ZAKAZY)

- **ZAKAZ** przekraczania nośności 1000 kg / 2000 kg.
- **ZAKAZ** przebywania pod zawieszonym ładunkiem.
- **ZAKAZ** długotrwałego pozostawiania ładunku na wadze.
- **ZAKAZ** używania wagi z uszkodzonym hakiem lub niesprawnej.
- **ZAKAZ** długotrwałego wystawiania na deszcz, śnieg i wysoką temperaturę.
- **ZAKAZ** narażania wagi na silne wibracje i uderzenia.

05 PODSTAWOWA PROCEDURA OBSŁUGI

1. **Włączenie:** Przy pustym haku przytrzymaj przycisk Włącz/Wyłącz 1 s; poczekaj na wskazanie zera.
2. **Ważenie:** Zawieś ładunek centralnie; po ustabilizowaniu odczytaj wynik.
3. **Funkcje:** Przycisk „zero” lub „→0←” zeruje (tara); „H” na pilocie blokuje wynik.
4. **Wyłączenie:** Zdejmij ładunek i przytrzymaj Włącz/Wyłącz 1 s lub naciśnij „wyłącz” na pilocie.

06 KONSERWACJA I SKŁADOWANIE

- Regularnie ładuj akumulator, także gdy waga nie jest używana.
- Sprawdzaj śruby, nakrętki i haki; utrzymuj wagę w dobrym stanie.
- Przechowuj w suchym miejscu, chronionym przed wilgocią.

07 UTYLIZACJA

- Nie wyrzucaj z odpadami domowymi – wagę z akumulatorem oddaj do punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego.

08 DANE TECHNICZNE I IDENTYFIKACJA

PARAMETR	WARTOŚĆ
Model	M90167 / M90169
Obciążenie max	1000 kg / 2000 kg
Klasa dokładności	III
Temp. pracy znamionowa	−10…+40 °C
Wilgotność	≤ 90 % RH
Wyświetlacz	LCD, podświetlany

09 PRODUCENT

MAR-POL Ściana Spółka komandytowa
Suchowola 6/a
26-020 Chmielnik, Polska
E-mail: obsluga@mar-pol.sklep.pl